


Lebegő földgömb

Használati utasítás

A C alakú tartót rögzítse a sík felületre, de ne fémet, mivel a fém hátrányosan befolyásolhatja a termék működését. Csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz, a terminált pedig a C alakú tartóhoz. A LED jelzi, hogy a tartó be van-e kapcsolva.



A műanyag tömítést be kell helyezni a C alakú tartó és a földgömb közé az ábrán látható módon. Az áramkör befejezése után eltávolíthatja a műanyag tömítést, és figyelheti a földgömb lebegését.